

Предписания Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах

№ п/п	Наименование образовательной организации	Виды работ по устранению выявленных нарушений	Срок выполнения	Сумма (тыс. руб.)	Предписание
1	МБОУ Ертарская СОШ № 27	Установить фильтры для очистки воды на вводе в здание школы	01.09.2020	15	Привести к нормам питьевую воду, поступающую в образовательное учреждение по показателям: железо, марганец, путем установки фильтров очистки на вводе воды в здание.
2		Заменить 5 мониторов в кабинете информатики	01.09.2020	38	Привести к норме коэффициент пульсации в кабинете информатики, математики: монитор ACER инв.№11010430012, монитор ACER инв.№04140112008130, монитор ACER инв.№110106310005, монитор BENG инв.№04140112007100. Кабинет математики, информатики стол для занятий №№1,2,3,4,5, а именно норма коэффициента пульсации 5%.
3		Завершить ограждение территории школы	01.09.2020	3000	Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.
4		Ремонт или замену полов во всех помещениях школы	01.09.2020	4500	Провести ремонт или замену полов, так как полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений

5		Сделать площадку с твердым покрытием 4х8м, приобрести 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками для сбора твердых бытовых и пищевых отходов	01.09.2020	210	Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны следует предусмотреть отдельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Расстояние от площадки до окон и входов в столовую, а также других зданий, сооружений, спортивных площадок должно быть не менее 25 метров.
6		Приобрести в столовую 3 вытяжных системы для мочевых ванн	01.09.2020	150	Оборудование и мочевые ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.
7		Заменить все окна в здании школы	01.09.2020	8 000	Создать условия для проветривания учебных помещений и рекреаций, а именно заменить старые прогнившие окна, так как учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы
8		Оборудовать окна в здании школы откидными фрамугами, форточками	01.09.2020	100	Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрагуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны

					функционалировать в любое время года.
Предписания ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугульмского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в образовательных организациях Тугульмского городского					
1	МБОУ Ергарская СОШ № 27	Замена дверей эвакуационных выходов в школе	01.07.2020	380	Отсутствует возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов в здании школы, ведущих с первого этажа на улицу (двери просели). Обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов в здании школы, в т.ч. из кабинетов
2		Сделать площадку и перила у эвакуационного выхода из библиотеки	01.07.2020	50	При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. У эвакуационного выхода из библиотеки отсутствует площадка глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери, а также перила. Выполнить крыльцо с площадкой и перилами, соответствующими требованиям.
3		Провести демонтаж труб, у расположенных у эвакуационного выхода из библиотеки и установить трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности	01.07.2020	200	У эвакуационного выхода из библиотеки устроен порог в результате прокладки труб отопления. Запретить устройство порогов на путях эвакуации. Провести демонтаж труб.
4		Провести замену дверей эвакуационных выходов из здания пищеблока	01.07.2020	380	Отсутствует возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из здания пищеблока (двери просели). Провести ремонт дверей. Обеспечить их свободное открывание.
Предписания Ростехнадзора					
1	МБОУ Ергарская СОШ № 27	Установить 2-й независимый источник электроснабжения	25.12.2019	6 651,5	Не обеспечена 2 категория надёжности электроснабжения (нет 2-го независимого источника электроснабжения).
Предписание Росгвардии					
1					



Директор МБОУ Ергарская СОШ № 27

В.В. Шапова