

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
620014, г. Екатеринбург ул. Шейкмана, 84, oitp-undso@mail.ru

р.п.Тугулым

« 05 » июня 20 18 г.

09 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_

Заместителем главного государственного инспектора Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа по пожарному надзору А.В. Сыроевым

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 09 ч. 00 мин. «04» июня 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «04» июня 2018 г. проведено обследование документов, объекта заявителя здания, помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ертарская средняя общеобразовательная школа №27

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 623667, Свердловская область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Демьяна Бедного, д.76, совместно с директором МБОУ Ертарская СОШ №27 Шарповой Валентиной Владимировной

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание школы двухэтажное. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Отопление – центральное, вентиляция – естественная, электроснабжение 220/380В. Здание 3 степени огнестойкости, самонесущие стены – кирпич, перекрытия – железобетонные плиты, кровля – шифер по деревянной обрешетке. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с устройством, обеспечивающим передачу сигнала о пожаре и иных ЧС в подразделение пожарной охраны ПАК «Стрелец-Мониторинг», которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии, помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения, режимные мероприятия выполняются в полном объеме.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

Шарпова В.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 05 » июня 2018 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Шарпова В.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Здание школы соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 05 » июня 2018 г.

Обследование проводили:

Заместитель главного государственного инспектора

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

по пожарному надзору А.В. Сыроев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 05 » июня 2018 г.

